

## ◆ II<sup>a</sup> CATEGORIA

La certificazione "CE" è la procedura in base alla quale l'organismo di controllo riconosciuto constata e attesta che il modello di DPI soddisfa alle disposizioni pertinenti della direttiva Europea 89/686/CEE.

Le categorie di certificazione previste dalla Direttiva 89/686/CE sono 3.

Nella II<sup>a</sup> Categoria rientrano i modelli di DPI per rischi medi, che richiedono l'emissione di un attestato di certificazione "CE" rilasciato da un laboratorio notificato che verifica la conformità secondo le norme EN effettuando le prove previste. La marcatura dei DPI di categoria 2 riporta la sigla CE seguita dal pittogramma del relativo rischio e dai livelli di prestazione, dove previsto.

